



Venaria Reale

L. 29 P. 36,8 H. 8,8
W. 29 D. 36,8 H. 8,8
B. 29 T. 36,8 H. 8,8




Lucca

L. 25 P. 35 H. 10
W. 25 D. 35 H. 10
B. 25 T. 35 H. 10




Firenze

L. 25,4 P. 34,5 H. 10,2
W. 25,4 D. 34,5 H. 10,2
B. 25,4 T. 34,5 H. 10,2



Torino

L. 35 P. 65,5 H. 8,7
W. 35 D. 65,5 H. 8,7
B. 35 T. 65,5 H. 8,7



Vigevano

L. 20,8 P. 55 H. 13
W. 20,8 D. 55 H. 13
B. 20,8 T. 55 H. 13



Roma

L. 29 P. 34 H. 13,8
W. 29 D. 34 H. 13,8
B. 29 T. 34 H. 13,8



Milano

L. 38,2 P. 43 H. 11,7
W. 38,2 D. 43 H. 11,7
B. 38,2 T. 43 H. 11,7



Palmanova

L. 58,5 P. 67 H. 10,5
W. 58,5 D. 67 H. 10,5
B. 58,5 T. 67 H. 10,5




Milano

L. 23 P. 12 H. 22
W. 23 D. 12 H. 22
B. 23 T. 12 H. 22

driade

100 PIAZZE - by Fabio Novembre



cod. 7310122

driade s.p.a. via Padana Inferiore 12 cap.29012 Fossadello di Caorso (PC) Italy t.+39 0523818618 fax+39 0523822628
Domestic Sales t.+39 0523818650 fax +39 0523822628
e-mail:com.it@driade.com **International Sales** t.+390523818660
fax +39 0523822360 e-mail:export@driade.com www.driade.com

100 PIAZZE

Materiali:

Vassoi in ottone argentato o in acciaio inox.

Manutenzione:

Utilizzare schiume o prodotti liquidi per argenteria, o alcool.
Evitare l'uso di solventi (trielina, acetone), e prodotti acidi o abrasivi.

Materials:

Silver-plated brass or stainless steel trays.

Maintenance:

*Use foam or liquid products for silver cleaning, or alcohol.
Avoid use of solvents (trichloroethylene, acetone), and abrasive or acidic products.*

Materialien:

Tabletts aus versilbertem Messing oder Edelstahl.

Pflegeanleitung:

Für die Reinigung benutzen Sie Produkte, die für Silberzeug geeignet sind. Mit Alkohol reinigen. Den Gebrauch von Lösungen (Trichloräthylen, Aceton), Alkohol und Scheuermitteln vermeiden.

Matériaux:

Plateaux en cuivre plaqué argent ou en acier inox.

Entretien:

Nettoyer avec mousses ou nettoyeurs liquides pour l'argent, ou alcool; éviter l'utilisation de solvant (trielina, acétone), et produits acides ou abrasifs.