


driade

PEARY *by Borek Sipek*



cod. 7320077

driade s.p.a. via Padana Inferiore 12 cap.29012 Fossadello
di Caorso (PC) Italy t.+39 0523818618 fax+39 0523822628
Domestic Sales t.+39 0523818650 fax +39 0523822628 e-mail:
com.it@driade.com **International Sales** t.+390523818660 fax
+39 0523822360 e-mail:export@driade.com www.driade.com

PEARY - VASI, VASES

Materiali:

Vaso in vetro incolore, verde e rosso (PEARY I), o incolore (PEARY II).
Le piccole imperfezioni e le rare bollicine d'aria che si possono formare all'interno del vetro non sono difetti, altresì costituiscono la più chiara garanzia di una lavorazione eseguita completamente a mano.

Manutenzione:

Pulire con acqua e saponi liquidi neutri.
Evitare l'uso di solventi (trielina, acetone), alcool e prodotti acidi o abrasivi.

Dimensioni:

PEARY I - II L. 17 P. 17 H. 60

Materials:

*Clear, green and red glass vase (PEARY I), or clear glass vase (PEARY II).
Small imperfections and air bubbles inside the glass are not defects
but they constitute the best guarantee of a real handwork.*

Maintenance:

*Clean with water and neutral liquid soap.
Avoid use of solvents (trichloroethylene, acetone), alcohol and abrasive
or acidic products.*

Dimensions:

PEARY I - II W. 17 D. 17 H. 60

Materialien:

Vase aus farblosem, grünem und rotem Glas (PEARY I), oder farblosem Glas (PEARY II).
Eventuelle kleine Mängel und Luftblasen, die sich in dem Glas befinden sind keine Fehler sondern die zusätzliche Garantie, daß das Produkt vollkommen manuell verarbeitet worden ist.

Pflegeanleitung:

Mit Wasser und neutralem, flüssigem Haushaltsreinigungsmittel reinigen. Den Gebrauch von Lösungen (Trichloräthylen, Aceton), Alkohol und Scheuermitteln vermeiden.

Maße:

PEARY I - II B. 17 T. 17 H. 60

Matériaux:

*Vase en verre incolore vert et rouge (PEARY I), ou en verre incolore (PEARY II).
Les petites imperfections et bulles d'air qui peuvent se former à l'intérieur du verre ne doivent pas être considérées comme des défauts
mais comme une garantie d'un travail exécutés entièrement à la main.*

Entretien:

*Nettoyer avec de l'eau et un produit d'entretien liquides neutres; éviter
l'utilisation de solvant (trielina, acétone), alcool et produits acides ou
abrasifs.*

Dimensions:

PEARY I - II L. 17 P. 17 H. 60