


# driade

**WELLS** by *Borek Sipek*



**driade** s.p.a. via Padana Inferiore 12 cap.29012 Fossadello  
di Caorso (PC) Italy t.+39 0523818618 fax+39 0523822628  
**Domestic Sales** t.+39 0523818650 fax +39 0523822628 e-mail:  
com.it@driade.com **International Sales** t.+390523818660 fax  
+39 0523822360 e-mail:export@driade.com www.driade.com

## WELLS - VASI, VASES, VASEN

### Materiali:

Vasi in vetro incolore trasparente.

Le piccole imperfezioni e le rare bollicine d'aria che si possono formare all'interno del vetro non sono difetti, altresì costituiscono la più chiara garanzia di una lavorazione eseguita completamente a mano.

### Manutenzione:

Pulire con acqua e saponi liquidi neutri.

Evitare l'uso di solventi (trielina, acetone), alcool e prodotti acidi o abrasivi.

### Dimensioni:

WELLS I	L. 18 P. 16 H. 94
WELLS II	L. 13 P. 13,5 H. 77
WELLS III	ø 12 H. 49
WELLS IV	L. 14 P. 12,5 H. 49

### Materials:

Clear glass vase.

Small imperfections and air bubbles inside the glass are not defects but they constitute the best guarantee of a real handwork.

### Maintenance:

Clean with water and neutral liquid soap.

Avoid use of solvents (trichloroethylene, acetone), alcohol and abrasive or acidic products.

### Dimensions:

WELLS I	L. 18 P. 16 H. 94
WELLS II	L. 13 P. 13,5 H. 77
WELLS III	ø 12 H. 49
WELLS IV	L. 14 P. 12,5 H. 49

### Materialien:

Vasen aus durchsichtigem, farblosem Glas.

Eventuelle kleine Mängel und Luftblasen, die sich in dem Glas befinden sind keine Fehler sondern die zusätzliche Garantie, daß das Produkt vollkommen manuell verarbeitet worden ist.

### Pflegeanleitung:

Mit Wasser und neutralem, flüssigem Haushaltsreinigungsmittel reinigen. Den Gebrauch von Lösungen (Trichloräthylen, Aceton), Alkohol und Scheuermitteln vermeiden.

### Maße:

WELLS I	B. 18 T. 16 H. 94
WELLS II	B. 13 T. 13,5 H. 77
WELLS III	ø 12 H. 49
WELLS IV	B. 14 T. 12,5 H. 49

### Matériaux:

Vase en verre transparent incolore.

Les petites imperfections et bulles d'air qui peuvent se former à l'intérieur du verre ne doivent pas être considérées comme des défauts mais comme une garantie d'un travail exécutés entièrement à la main.

### Entretien:

Nettoyer avec de l'eau et un produit d'entretien liquides neutres; éviter l'utilisation de solvant (trielina, acétone), alcool et produits acides ou abrasifs.

### Dimensions:

WELLS I	L. 18 P. 16 H. 94
WELLS II	L. 13 P. 13,5 H. 77
WELLS III	ø 12 H. 49
WELLS IV	L. 14 P. 12,5 H. 49